



Tellija:

Rae Kivitehas OÜ

Visase 10
11415 TALLINN

08.02.2022

Katseprotokoll N° 59/22

Lk.1/2

Tööülesanne: Betoonist sillutisekividest katsekehade väljasaagimine ja külmakindluse määramine soolalahusega 28 tsükliks.

Proovi kirjeldus: Betoonist sillutisekivid, nimimõõtmetega **278x138x80 mm**, tähistusega **14.11.21** – 3 tk.

Toodud laborisse 14.12.2021 tellija poolt.

Katsetamine: EVS-EN 1338 “Betoonist sillutisekivid” nõuete kohaselt.

Betoonist sillutisekividest saeti laboris 20.12.2021 välja katsekehad mõõtmetega ~ 10x10x5 cm nii, et toote pealispind jäi külmutus-sulatuskatsetel katsekeha pealispinnaks. Katsekehade mõõtmed ja tihedused on esitatud tabelis 1.

Betoonist sillutisekivid säilitati kuni külmutamis-sulatamiskatse alguseni kliimaruumis temperatuuri (20±2) °C ja suhtelise niiskuse (65±5) % juures. Selle aja jooksul kleebiti katsekehadele ümber kummiümbris nii, et selle serv ulatus 20 mm üle katsekeha serva ning võimaldas hoida külmutusainet katsekeha pinnal, samuti isoleeriti katsekeha küljed ja alumine pool soojaisolatsioonmaterjaliga. Pärast kliimakambris hoidmist valati katsetatavale pinnale (5±2) mm kõrgune kiht destilleeritud vett temperatuuriga (20±2) °C ja jäeti seisma (72±2) h temperatuuri (20±2) °C juurde.

Destilleeritud vesi asendati 15 min enne katsekehade paigutamist külmkambris (5±2) mm paksuse külmutusaine – 3 % NaCl vesilahuse kihiga temperatuuriga (20±2) °C. Külmutusaine aurumise vältimiseks kaeti katsekeha polüetüleenkilega. Katsekehade külmutamine ja sulatamine toimus standardis etteantud režiimi kohaselt õhu sundtsirkulatsiooniga kliimakambris. Ühe külmutus-sulatustsükli kestuseks oli 24 tundi.

Pärast 7, 14 ja 28 tsükli määrati katsekeha pealispinnalt murenenud materjali kogus. Kogu murenenud materjali eemaldamiseks valati see koos külmutusainega katsekeha pinnalt anumasse ja seejärel puhastati pinda vee pihustamisega. Murenenud materjal eraldati saadud vedelikust filtreerimisega, see kuivatati ja kaaluti. Järgnevateks tsükliteks valati katsekehale uus kogus külmutusainet.

Ülaltoodud tsüklite arvu järel määrati igal katsekehal massikadu ja arvutati murenenud materjali summaarne kogus ΣM (g) ning summaarne massikadu pinnaühiku kohta – ΣS (kg/m²). Külmakindluse hindamiseks arvutati kolme katsekeha keskmine massikadu pinnaühiku kohta.

Betoonist sillutisekividest väljasaetud katsekehade massikadu külmakindluse määramisel kuni 28 külmutustsüklini on esitatud tabelis 2.

Katsetulemused:

Tabel 1: Betoonist sillutisekividest tähistusega **14.11.21** väljasaetud katsekehade mõõtmed ja tihedused enne külmakindluse katsete algust

Katsekeha tähistus	Katsekeha mõõtmed, mm							Mass, g	Tihedus, kg/m ³	
	a	b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h _{keskm}		üksik	keskm.
14.11.21 - 1	130,5	131,5	52,1	50,9	50,4	51,3	51,2	1895	2160	2180
14.11.21 - 2	131,0	129,5	51,3	50,2	50,1	51,2	50,7	1900	2210	
14.11.21 - 3	130,5	132,0	51,2	52,6	51,1	50,4	51,3	1915	2170	

Tabel 2: Betoonist sillutisekividest tähistusega **14.11.21** väljasaetud katsekehade massikadu külmakindluse määramisel (EVS-EN 1338)

Külmakindluse määramisega alustatud 10.01.2022.

Katsekeha tähistus	Mõõtmed, mm		Pind A, cm ²	Massikao ühik	Katsekeha massikadu pärast		
	a	b			7	14	28
14.11.21 - 1	130,5	131,5	171,6	Σ M, g	0,2	0,3	0,5
				Σ S, kg/m ²	0,01	0,02	0,03
14.11.21 - 2	131,0	129,5	169,6	Σ M, g	0,2	0,2	0,3
				Σ S, kg/m ²	0,01	0,01	0,02
14.11.21 - 3	130,5	132,0	172,3	Σ M, g	0,1	0,1	0,2
				Σ S, kg/m ²	0,01	0,01	0,01
Keskmine				Σ M, g	0,2	0,2	0,3
				Σ S, kg/m ²	0,01	0,01	0,02

Betoonist sillutisekivide, nimimõõtmetega **278x138x80 mm** tähistusega **14.11.21**, toodud laborisse 14.12.2021, katsetamisel külmakindlusele EVS-EN 1338 nõuete kohaselt 3 % NaCl vesilahuses pärast 28 tsüklit oli keskmine massikadu 0,02 kg/m².

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud betoonist sillutisekivide kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margit Rosenberg
Tehnoloogiainsener